

Regi Lagni

Scarichi

Codice	061004_629_630_N_S1
Località	Arienzo
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Colorazione	grigio scuro
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Punto d'immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la tipologia e la provenienza fi acque reflue.

Codice	061004_629_630_N_S2
Località	Arienzo
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	50
Altezza cm	50
Descrizione sintetica del sito	La condotta di scarico è sottoposta al marciapiedi ed è parallea alla strada.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dalla rete stradale adiacente.

Codice	061004_632_631_D_S1
Località	Arienzo
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Sono presenti tre condotte adiacenti. Lo scarico, adiacente ad altri due, confluisce nell'alveo "Trave" per il quale si sta procedendo alla canalizzazione.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	chiara
Osservazioni	Scarico verosimilmente di acque reflue domestiche provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	061004_632_631D_D_S3
Località	Arienzo
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Sono presenti tre condotte adiacenti. Lo scarico, adiacente ad altri due, confluisce nell'alveo "Trave" per il quale si sta procedendo alla canalizzazione.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione verosimilmente di acque reflue domestiche provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	061012_747_748_N_S1
Località	Cancello ed Arnone
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	400
Altezza cm	240
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione "Foce Regi Iagni".

Codice	061012_747_748_N_S2
Località	Cancello ed Arnone
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	800
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione "Foce dei Regi Iagni".

Codice	061012_789_790_G_S1
Località	Cancello ed Arnone
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	120
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario proveniente dalla zona dell'aeroporto militare di Grazzanise.

Codice	061012_790_791_G_S1
Località	Cancello ed Arnone
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	150
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario proveniente dalla zona dell'aeroporto militare di Grazzanise.

Codice	061012_790_791_G_S2
Località	Cancello ed Arnone
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	150
Altezza cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario proveniente dalla zona dell'aeroporto militare di Grazzanise.

Codice	061012_790_791_G_S3
Località	Cancello ed Arnone
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	150
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario proveniente dai campi limitrofi.

Codice	061012_790_791_G_S4
Località	Cancello ed Arnone
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	150
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario proveniente dai campi limitrofi.

Codice	061075_586_591_H_S4
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061012_904_906_S_S1
Località	Canello ed Arnone
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	La condotta si immette in un tombino in cemento.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	bianca
Odore	maleodorante
Presenza di	schiuma
Osservazioni	Scarico di acque reflue provenienti dall'adiacente azienda casearia.

Codice	061012_906_907_E_S1
Località	Canello ed Arnone
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	100
Descrizione sintetica del sito	Scarico situato in prossimità della cabina di decompressione della Metanosud di Canello Arnone.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061020_13_187_A_S1
Località	Casaluce
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	400
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario proveniente dal comune di San Tammaro.

Codice	061027_755-756_B_S1
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico non è accessibile poichè l'argine destro è delimitato da recinzioni private ma è visibile dall'argine opposto.
Il sito è accessibile?	no
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immisione di acque reflue provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	061027_755-756_B_S2
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Lo scarico non è accessibile poichè l'argine destro è delimitato da recinzioni private, ma è visibile dall'argine opposto.
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	061027_755-756_B_S3
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico si trova sotto il ponte sulla via Domiziana, direzione Napoli, all'altezza dell' Hotel Scalzone.
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Lo scarico non è accessibile poichè l'argine destro è delimitato da recinzioni private, ma è visibile dall'argine opposto.
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue provenienti da un'abitazione privata.

Codice	061027_755-756_B_S4
Località	Castel Volturno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	100
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Lo scarico non è accessibile poichè l'argine destro è delimitato da recinzioni private, ma è visibile dall'argine opposto.
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue provenienti dall'adiacente impianto di sollevamento delle acque fognarie.

Codice	061027_755-756_B_S5
Località	Castel Volturno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico si trova sotto il ponte sulla Via Domiziana direzione Napoli all'altezza dell'Hotel Scalzone.
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Lo scarico non è accessibile per la presenza di recinzione, ma è visibile dal ponte stradale.
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla strada adiacente.

Codice	061027_755-756_B_S6
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Lo scarico non è accessibile poiché l'argine destro è delimitato da recinzione privata, ma è visibile dall'argine opposto.
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	061027_937_936_D_R1
Località	Castel Volturno
Riva	sinistra
Tipo condotta	
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061027_937_936_D_S1
Località	Castel Volturno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Osservazioni	Scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'adiacente abitazione.

Codice	061027_938_937_D_S1
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è quello raffigurato a destra nella foto ed è di diametro maggiore.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente scarico di acque reflue proveniente da un'adiacente azienda bufalina.

Codice	061027_938_937_D_S2
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente scarico di acque reflue proveniente da un'adiacente azienda bufalina.

Codice	061027_938_937_D_S3
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	0
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale d'irrigazione proveniente dai campi limitrofi.

Codice	061027_939_938_D_S1
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	0
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale d'irrigazione proveniente dai campi limitrofi.

Codice	061027_939_938_D_S2
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	25
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	061027_939_938_D_S3
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	061027_982-983_H_S1
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	chiara
Osservazioni	Scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	061027_982-983_H_S2
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	061027_982-983_H_S3
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è quello raffigurato in alto nella foto.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	061027_982-983_H_S4
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è quello raffigurato in basso nella foto.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	061027_983-984_H_S1
Località	Castel Volturno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione verosimilmente di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	061042_788_789_G_S1
Località	Grazzanise
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	120
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	061042_807-808_C_S1
Località	Grazzanise
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	25
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue, non più in uso, provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061042_808-809_H_S1
Località	Grazzanise
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061042_810_811_E_S1
Località	Grazzanise
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche proveniente dall'abitazione adiacente.

Codice	061042_827-826_A_S2 (a,b)
Località	Grazzanise
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	60
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico di acque reflue provenienti dall'adiacente aeroporto militare.

Codice	061048_453-455_I_S1
Località	Maddaloni
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	folta vegetazione
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario proveniente dal comune di Marcianise.

Codice	061048_453-455_I_S2
Località	Maddaloni
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Presenza di folta vegetazione
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	chiara
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario proveniente dal comune di Marcianise.

Codice	061048_710_711_F_S1
Località	Maddaloni
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Portata magra l/s	20
Colorazione	Biancastra
Odore	Maleodorante
Presenza di	schiuma, torbidità
Osservazioni	Scarico di acque reflue domestiche provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	061048_710_711_F_S2
Località	Maddaloni
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara
Osservazioni	Scarico di acque reflue domestiche provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	061048_710_711_F_S3
Località	Maddaloni
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Giallastra
Odore	Maleodorante
Presenza di	schiuma, olii
Osservazioni	Scarico di acque reflue domestiche provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	061049_454_129_C_S1
Località	Marcianise
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	200
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Fitta vegetazione
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara
Presenza di	schiuma
Osservazioni	Scarico di acque reflue provenienti dall'interporto di Marcianise.

Codice	061049_457-458_T_S1 (a,b)
Località	Marcianise
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla strada adiacente.

Codice	061049_457-458_T_S2
Località	Marcianise
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla strada adiacente.

Codice	061049_458_447_D_S2
Località	Marcianise
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla strada adiacente.

Codice	061049_458_447_D_S1
Località	Marcianise
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	100
Descrizione sintetica del sito	La condotta si presenta occlusa.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue provenienti da un insediamento commerciale in costruzione.

Codice	061049_465-466_t_s1
Località	Marcianise
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	120
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	061053_461_462_P_S1
Località	Orta di Atella
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla strada adiacente.

Codice	061075_586-587_H_S5
Località	San Felice a Canello
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Probabile scarico di acque piovane.

Codice	061075_586_591_H_S5
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_586_591_H_S2
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico proviene da un'abitazione privata
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_586_591_H_S3
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Probabile scarico di acque piovane.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_586_591_H_S6
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	scura
Presenza di	schiuma

Codice	061075_587-588_I_S1
Località	San Felice a Canello
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	60
Descrizione sintetica del sito	Fognolo di acque piovane.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_587-588_I_S3
Località	San Felice a Canello
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	40
Altezza cm	80
Descrizione sintetica del sito	Probabile scarico di acque piovane
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	lo scarico è a sinistra della foto.

Codice	061075_587-588_I_S4
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	60
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_588-589_I_S1
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	no
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S1
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S10
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	chiara

Codice	061075_595_596_E_S12
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S13
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S14
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	7
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S15
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061075_595_596_E_S16
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S17
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S18
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S19
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S20
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S21
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S22
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S23
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S24
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S25
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	7
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S26
Località	San Felice a cancello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S27
Località	San Felice a Cancelllo
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S28
Località	San Felice a Cancelllo
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S3
Località	San Felice a Cancelllo
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S4
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S5
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S6
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	7
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S7
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	7
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S8
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	7
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_595_596_E_S9
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	30
Altezza cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico aperto
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S1
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S10
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S11
Località	San Felice a Canello
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S12
Località	San Felice a Canello
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S2
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	7
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S3
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S4
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S5
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	8
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S6
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S7
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	8
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S8
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_596_597_E_S9
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_599_598_D_S1
Località	San Felice a Canello
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico proviene presumibilmente dal parcheggio comunale del cimitero
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_599_598_D_S2
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico proviene presumibilmente dall'area cimiteriale adiacente all'alveo.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_599-600_A_S1 (a,b)
Località	San Felice a Canello
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	scura
Odore	inodore
Presenza di	torbidità

Codice	061075_600-601_A_S1 (a,b)
Località	San Felice a Canello
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Il canale si presenta con sponde cementate, secco ed in alcuni punti con folta vegetazione.

Codice	061075_613_614_P_S1
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Situato in burrone: impossibile stabilire se in atto o meno.
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061075_613_614_P_S2
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Situato in un burrone: impossibile stabilire se in atto o meno.
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061075_613_614_P_S3
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Situato in un burrone: impossibile stabilire se in atto o meno.
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061075_613_614_P_S4
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Situato in un burrone: impossibile stabilire se in atto o meno
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061075_613_614_P_S5
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Situato in un burrone: impossibile stabilire se in atto o meno.
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061075_613_614_P_S6
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Situato in un burrone: impossibile stabilire se in atto o meno.
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061075_613_614_P_S7
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Situato in un burrone: impossibile stabilire se in atto o meno.
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061075_613_614_P_S8
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	40
Altezza cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Grigiastra

Codice	061075_613_614_P_S9
Località	San Felice a Canello
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	60
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_614_615_P_S1
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_614_619_P_S1
Località	San Felice a Canello
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_621-622_B_S1 (a,b,c,d)
Località	San Felice a Canello
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	L'immissione è relativa alla fogna provinciale di Via Schiavetti.
Il sito è accessibile?	no
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Grigio
Odore	maleodorante
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	061083_534_535_E_S1
Località	Santa Maria Capua Vetere
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Probile scarico di acque piovane proveniente da terreno agricolo
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061083_534_535_E_S2
Località	Santa Maria Capua Vetere
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	70
Descrizione sintetica del sito	Scarico che si ipotizza di acque piovane
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061083_534_535_E_S3
Località	Santa Maria Capua Vetere
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Si ipotizza scarico di acque piovane proveniente da terreno agricolo
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061083_534_535_E_S4
Località	Santa Maria Capua Vetere
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Scarico (si presume) di acque piovane proveniente da terreno agricolo
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061083_534_535_E_S5
Località	Santa Maria Capua Vetere
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061083_535_536_E_S1
Località	Santa Maria Capua Vetere
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061083_535_536_E_S2
Località	Santa Maria Capua Vetere
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061083_535_536_E_S4
Località	Santa Maria Capua Vetere
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è seguito da una griglia di forma irregolare
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061083_535_536_E_S6
Località	Santa Maria Capua Vetere
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico di acque piovane proveniente dalla S.S.7Bis
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061084_304-305_A_S1
Località	Santa Maria La Fossa
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	100
Descrizione sintetica del sito	scarico con tubo cementificato
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Colorazione	scura
Presenza di	torbidità

Codice	061084_329-330_E_s1(a,b)
Località	Santa Maria La Fossa
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	70
Descrizione sintetica del sito	scarico cementificato
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	scura
Odore	maleodorante
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	061085_047-046_A_S2
Località	San Tammaro (loc. P.le Anecchio)
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	250
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario.

Codice	061085_184A_185A_B_S1
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_196-197_F_S1
Località	San Tammaro
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue provenienti da un adiacente capannone.

Codice	061085_214_215_G_S1
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	100
Descrizione sintetica del sito	La condotta attraversa la strada sovrastante.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico di acque meteoriche provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061090_512_513_D_S1
Località	Succivo
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	061090_514_515_D_S1
Località	Succivo
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	chiara
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	061090_515_516_D_S1
Località	Succivo
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	300
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	chiara
Osservazioni	Scarico di acque reflue provenienti da base Nato di Gricignano d'Aversa.

Codice	061090_516_517_D_S1
Località	Succivo
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue provenienti dalla base Nato di Gricignano d'Aversa.

Codice	061090_516_517_D_S2
Località	Succivo
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	scura
Osservazioni	Scarico verosimilmente di acque meteoriche provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061015_173_174_B_S1
Località	Capua
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	120
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Non accessibile per folta vegetazione
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	061048_719_718_D_S3
Località	Maddaloni
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	12
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione di acque reflue domestiche provenienti da abitazione adiacente.

Codice	061099_839_840_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico fuoriesce da massetto carreggiata stradale.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_840_842_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico fuoriesce da massetto carreggiata stradale.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_840_842_G_S2
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	400
Altezza cm	180
Descrizione sintetica del sito	Canale coperto da un ponte.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	scura
Presenza di	torbidità

Codice	061099_840_842_G_S3
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	250
Altezza cm	250
Descrizione sintetica del sito	Canale coperto proveniente da zona urbanizzata.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	scura
Presenza di	torbidità

Codice	061099_859_860_U_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	50
Altezza cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Odore	Maleodorante
Presenza di	torbidità

Codice	061099_859_860_U_S2
Località	Villa Litterno
Riva	destra
Tipo condotta	
Descrizione sintetica del sito	Scarico a cielo aperto
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Nera
Odore	Maleodorante
Presenza di	torbidità

Codice	061099_868-869_C_S1
Località	Villa Litterno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	60
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è di pertinenza del depuratore delle acque
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	chiara
Odore	inodore

Codice	061099_942_943_E_S1
Località	Villa Litterno
Riva	destra
Tipo condotta	
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Portata magra l/s	0
Colorazione	chiara

Codice	061099_944_945_D_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	100
Descrizione sintetica del sito	L'immissione interseca l'alveo secondario
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura

Codice	061099_948_949_F_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Descrizione sintetica del sito	Caditoia della SP 101 via Delle Dune
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_948_949_F_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_948_949_F_S3
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Descrizione sintetica del sito	Caditoia della SP 101 via Delle Dune
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_948_949_F_S5
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Caditoia della SP
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_948_949_F_S6
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Caditoia della SP
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_948_949_F_S7
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Caditoia della SP
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_948_949_F_S8
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Caditoia della SP
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S10
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061099_950_949_P_S11
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S12
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S13
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S14
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S15
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Il tratto è messo in sicurezza al margine interessato alla carreggiata adiacente.

Codice	061099_950_949_P_S16
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Il tratto è messo in sicurezza al margine interessato alla carreggiata adiacente.

Codice	061099_950_949_P_S17
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Il tratto è messo in sicurezza al margine interessato alla carreggiata adiacente.

Codice	061099_950_949_P_S18
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Il tratto è messo in sicurezza al margine interessato alla carreggiata adiacente.

Codice	061099_950_949_P_S19
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Il tratto è messo in sicurezza al margine interessato alla carreggiata adiacente.

Codice	061099_950_949_P_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S20
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S21
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S3
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S4
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S5
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S6
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_950_949_P_S7
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061099_950_949_P_S8
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061099_950_949_P_S9
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061099_951_950_P_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S10
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S11
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S12
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S13
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S14
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S15
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S16
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S17
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S18
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S19
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S20
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S3
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S4
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S5
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S6
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	il tratto è messo in sicurezza al margine interessato alla carreggiata adiacente

Codice	061099_951_950_P_S7
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S8
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_951_950_P_S9
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	60
Descrizione sintetica del sito	Immissione proveniente da altro canale
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061099_961_960_P_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_961_960_P_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_961_960_P_S3
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente dalla caditoia della sede stradale per il drenaggio dell' acqua piovana.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_965_966_D_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	80
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Osservazioni	L'immissione proviene da terreni limitrofi

Codice	061099_965_966_D_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Bianca
Osservazioni	L'immissione proviene da terreni limitrofi

Codice	061099_965_966_D_S3
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Lo scarico proviene da terreni limitrofi

Codice	061099_965_966_D_S4
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Colorazione	Scura
Osservazioni	Lo Scarico proviene da terreni limitrofi

Codice	061099_970_965_D_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	0
Altezza cm	0
Descrizione sintetica del sito	L'immissione è un canale che interseca l'alveo secondario sul tratto 970_965
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Colorazione	scura

Codice	061099_975_974_d_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	chiara

Codice	061099_976_977_N_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da pozzo artesiano per irrigazione.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	scura

Codice	061099_976_977_N_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	scura
Presenza di	schiuma

Codice	062005_640_641_P_S1
Località	Arpaia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	60
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dalla vasca di decantazione adiacente al campo sportivo comunale.

Codice	062032_634_665_E_S1
Località	Forchia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario interrato.

Codice	063001_001-002_C_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dai campi limitrofi.

Codice	063001_001-048_G_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dai campi limitrofi.

Codice	063001_001-048_G_S2
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dai campi limitrofi.

Codice	063001_001-048_G_S3
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dai campi limitrofi.

Codice	063001_005-006_G_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Presenza di	schiuma, torbidità
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario.

Codice	063001_009-016_E_S1(a,b)
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dai campi limitrofi.

Codice	063001_018-019_F_S1(a,b)
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	La condotta è situata nei pressi di un ponte stradale, sottostante ad esso.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto d'immissione di acque reflue provenienti da un abitazione adiacente.

Codice	063001_018-019_F_S2(a,b)
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Trattasi di due scarichi tubolari adiacenti confluenti in corrispondenza del pelo libero delle acque reflue del canale principale.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063001_02-03_D_S1(a,b)
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	80
Descrizione sintetica del sito	Nell'alveo è presente una folta vegetazione.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto d'immissione, in disuso, di acque meteoriche di dilavamento.

Codice	063001_02-03_D_S2
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	0
Descrizione sintetica del sito	Nell'alveo è presente una folta vegetazione.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto d'immissione, in disuso, di acque meteoriche di dilavamento.

Codice	063001_026_027_D_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Per folta vegetazione
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	schiuma, torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063001_027_028_E_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063001_027_028_E_S3
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto di immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti da una strada adiacente.

Codice	063001_027_028_E_S4
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	200
Descrizione sintetica del sito	Sono presenti due scarichi adiacenti costituiti da condotte dello stesso tipo.
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Per fitta vegetazione
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Odore	Maleodorante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063001_030-031_D_S1(a,b)
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_030-031_D_S2
Località	Acerra (loc. Cavalcavia Via Napoli)
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	300
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è situato nelle vicinanze del cavalcavia di Via Napoli
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Odore	Nauseante
Presenza di	schiuma, olii, torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_032b_031b_N_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto d'immissione, in disuso, di acque meteoriche provenienti dalle campagne limitrofe.

Codice	063001_033-034_C_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	140
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente trattasi di un punto di immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal collettore fognario dell'area industriale di Acerra

Codice	063001_033-034_C_S2
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Trasparente
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_033-034_C_S3.
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Sono stati rilevati due scarichi adiacenti costituiti da condotte della stessa tipologia
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_033-034_C_S4
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico fuoriesce dalle pareti basse del contenimento del Lago.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_034A_033A_S_S2
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	80
Altezza cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063001_035-036_F_S1(a,b)
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue. Verosimilmente trattasi di scarico di acque reflue industriali provenienti dagli insediamenti ubicati a ridosso del controfosso laterale

Codice	063001_035-036_F_S2(a,b)
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente trattasi di un punto di immissione di acque reflue industriali provenienti da un'area industriale ubicata a ridosso del controfosso laterale A e sottoposta a sequestro.

Codice	063001_035-036_F_S3(a,b)
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Presenza di	schiuma, torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_036-037_F_S1(a,b)
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	200
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico rilevato, in atto, è quello raffigurato a destra nella foto.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Odore	Maleodorante
Presenza di	schiuma, torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_048-049_G_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dai campi limitrofi.

Codice	063001_048-049_G_S2
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dai campi limitrofi.

Codice	063001_048-049_G_S3
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dai campi limitrofi.

Codice	063001_049-050_G_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	30
Altezza cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063001_049-050_G_S2
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063001_054-075_F_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Scarico sottostante un passaggio stradale.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione verosimilmente di acque reflue domestiche provenienti da una abitazione adiacente.

Codice	063001_075-074_F_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione verosimilmente di acque meteoriche di dilavamento provenienti da una abitazione adiacente.

Codice	063001_075-074_F_S2
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione verosimilmente di acque reflue domestiche proveniente da una abitazione adiacente.

Codice	063001_078-079_E_S1(a,b,c)
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Per fitta vegetazione.
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Limpida
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063001_083-084_G_S1(a,b)
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063001_083-084_G_S3(a,b)
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	60
Altezza cm	60
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063001_100_101_E_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	60
Altezza cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063001_109_110_E_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Descrizione sintetica del sito	Sono presenti due condotte tubolari dello stesso tipo che confluiscono in un canale d'immissione nell'alveo principale.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063001_001B_300_F_S3
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	300
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario di raccolta di acque meteoriche di dilavamento.

Codice	063001_001B_300_F_S2
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario di raccolta di acque meteoriche di dilavamento.

Codice	063001_126_127_D_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	150
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dalla strada e dai campi limitrofi.

Codice	063001_141b_030b__N_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063001_30A_31A_F_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	100
Descrizione sintetica del sito	La condotta è posizionata al di sotto della sede stradale ed è parzialmente coperta da vegetazione.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente trattasi di un punto d'immissione, in disuso, di acque meteoriche provenienti dal centro abitato.

Codice	063001_31A_32A_F_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	La condotta è coperta parzialmente dalla vegetazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue. Verosimilmente trattasi di scarico proveniente da un'abitazione adiacente.

Codice	063001_31A_32A_F_S3
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico costituito da due condotte provenienti dall'abitazione adiacente e convergenti in un unico punto nel controfosso laterale A, non facilmente visibile a causa della folta vegetazione.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue. Verosimilmente trattasi di scarico proveniente da un'abitazione adiacente.

Codice	063001_31A_32A_F_S4
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto di immissione di acque meteoriche provenienti dall'adiacente abitazione.

Codice	063001_32A_33A_F_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Giallastra
Odore	Nauseante
Presenza di	schiuma, olii, torbidità
Osservazioni	Verosimilmente trattasi di scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'adiacente abitazione

Codice	063001_32A_33A_F_S2
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente trattasi di punto di immissione di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	063001_32A_33A_F_S3
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	150
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Giallastra
Odore	Nauseante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico di un collettore fognario del comune di Acerra

Codice	063001_32A_33A_F_S4
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	250
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Giallastra
Odore	nauseante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico di un collettore fognario del comune di Acerra

Codice	063001_33A_34A_F_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	150
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Biancastra
Odore	Nauseante
Presenza di	schiuma, olii, torbidità
Osservazioni	Scarico di un collettore fognario del comune di Acerra

Codice	063010_384_385_P_S1
Località	Brusciano
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	0
Altezza cm	150
Descrizione sintetica del sito	Sono presenti due condotte scatolari adiacenti della stessa tipologia.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche (troppo pieno) provenienti dall'adiacente impianto di sollevamento delle acque.

Codice	063010_384_385_P_S2
Località	Brusciano
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	60
Altezza cm	60
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche (troppo pieno) provenienti dall'adiacente impianto di sollevamento delle acque.

Codice	063011_421_422_N_S1
Località	Caivano
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063011_421_422_N_S2
Località	Caivano
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	400
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario.

Codice	063011_422_423_N_S1
Località	Caivano
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	12
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063011_423_424_O_S1
Località	Caivano
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063011_425_424_G_S2
Località	Caivano
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Sono presenti quattro condotte adiacenti della stessa tipologia.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063011_425_424_G_S3
Località	Caivano
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	scura
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063011_426_425_G_S1
Località	Caivano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063011_426_427_G_S1
Località	Caivano
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063011_426_427_G_S2
Località	Caivano
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063011_426_427_G_S3
Località	Caivano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063011_428_429_M_S1
Località	Caivano
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	scura
Osservazioni	Scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	063011_448_449_L_S1
Località	Caivano
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	150
Altezza cm	110
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Limpida
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063017_414_413_G_S1
Località	Casalnuovo
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Descrizione sintetica del sito	La condotta è sottostante al ponte stradale.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione verosimilmente di acque reflue industriali provenienti dall'adiacente insediamento industriale.

Codice	063043_378_396_N_S1
Località	Marigliano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue provenienti da attività agricola adiacente

Codice	063043_395_396_E_S1
Località	Marigliano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	70
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara
Presenza di	schiuma, olii
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063043_401-402_F_S1
Località	Marigliano
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Odore	Nauseante
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	063043_401-402_F_S2
Località	Marigliano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	063043_401-402_F_S3
Località	Marigliano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Biancastra
Odore	Nauseante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico di acque reflue domestiche provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	063043_402-403_F_S1
Località	Marigliano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è raffigurato alla destra della foto, di diametro minore.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Biancastra
Odore	Maleodorante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico di acque reflue domestiche provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	063043_402-403_F_S2
Località	Marigliano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è raffigurato a sinistra nella foto, di diametro maggiore.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Biancastra
Odore	Maleodorante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico di acque reflue domestiche provenienti da attività commerciale adiacente.

Codice	063043_402-403_F_S3
Località	Marigliano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto d'immissione di acque meteoriche provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	063050_277_278_E_S1
Località	Nola
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dall'area dell'adiacente centro commerciale

Codice	063050_281-282_F_S1(a,b)
Località	Nola
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	biancastra
Odore	nauseante
Presenza di	oli, torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063050_282_283_G_S1
Località	Nola
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione verosimilmente di acque meteoriche provenienti da una adiacente abitazione.

Codice	063050_283_284_G_S2
Località	Nola
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti da un adiacente terreno privato.

Codice	063050_285_289_G_S1
Località	Nola
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063050_285_290_G_S1
Località	Nola
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche provenienti da un'adiacente abitazione.

Codice	063050_285_290_G_S2(a,b)
Località	Nola
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	150
Descrizione sintetica del sito	Sono presenti due scarichi scatolari adiacenti.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063050_286-287_F_S1
Località	Nola
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Descrizione sintetica del sito	Scarico situato sotto il ponte della Via Saccaccio
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dalla sovrastante strada.

Codice	063050_286-287_F_S2(a,b)
Località	Nola
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Biancastra
Odore	nauseante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico di acque reflue domestiche provenienti da abitazione adiacente.

Codice	063056_1051_1052_F_S2
Località	Pollena Trocchia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico che si ipotizza di acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063056_1051_1052_F_S3
Località	Pollena Trocchia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico presumibilmente di acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063056_1051_1052_F_S4
Località	Pollena Trocchia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico presumibilmente di acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063056_1051_1052_F_S5
Località	Pollena Trocchia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063056_1051_1052_F_S6
Località	Pollena Trocchia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063065_553_554_F_S1
Località	Roccarainola
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche provenienti dall'adiacente abitazione.

Codice	063065_555_559_M_S1
Località	Roccarainola
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti da una strada privata adiacente.

Codice	063065_568_569_M_S1
Località	Roccarainola (loc. Lagno di Sasso)
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area di pertinenza del ristorante adiacente.

Codice	063065_568_569_M_S2
Località	Roccarainola
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area di pertinenza del ristorante adiacente.

Codice	063065_568_569_M_S3
Località	Roccarainola
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla strada adiacente.

Codice	063065_568_569_M_S4
Località	Roccarainola
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area di pertinenza del ristorante adiacente.

Codice	063065_569_570_M_S1
Località	Roccarainola
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Presenza di cancello.
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area di pertinenza del ristorante adiacente.

Codice	063072_1043_1042_G_S1
Località	Sant' Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1046_1043_G_S1
Località	Sant' Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1046_1043_G_S2
Località	Sant' Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1046_1043_G_S3
Località	Sant' Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1046_1043_G_S4
Località	Sant' Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1046_1043_G_S5
Località	Sant' Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1046_1043_G_S6
Località	Sant' Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1046_1043_G_S7
Località	Sant' Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Verde Chiaro
Presenza di	schiuma

Codice	063072_1049_1050_F_S1
Località	Sant' Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Giallastra
Odore	Nauseante
Presenza di	schiuma, olii, torbidità

Codice	063072_1122_1121_A_S1
Località	Sant' Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Descrizione sintetica del sito	Tubo in plastica inserito in una tubazione in cemento. Scarico urbano
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	063072_1122_1121_A_S2
Località	Sant' Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Descrizione sintetica del sito	Tubo in plastica inserito in una tubazione in cemento. Scarico urbano.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	063072_1122_1121_A_S3
Località	Sant' Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Tubolare in plastica
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	torbidità

Codice	063072_1122_1144_A_S1
Località	Sant' Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	063072_1122_1144_A_S2
Località	Sant' Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Tube in plastica
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	schiuma

Codice	063072_1122_1144_A_S3
Località	Sant' Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Tubo in plastica
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	schiuma

Codice	063072_1122_1144_A_S4
Località	Sant' Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Descrizione sintetica del sito	Tubo in plastica
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1137_1138_G_S1
Località	Sant' Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1138_1139_G_S1
Località	Sant' Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1202_1211_N_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Il tubo, visibile dalla strada adiacente, è incanalato direttamente nella fogna
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	063072_1164-1165_N_S1
Località	Sant' Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico non in atto
Il sito è accessibile?	no
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1164-1165_N_S2
Località	Sant'Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	60
Descrizione sintetica del sito	Al momento del sopralluogo non è stato possibile avvicinarsi al tubo per la folta vegetazione
Il sito è accessibile?	no
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	063076_1022_1023_G_S1
Località	Saviano
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Presenza di	schiuma, torbidità
Osservazioni	Scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla strada adiacente.

Codice	063076_1022_1023_G_S2
Località	Saviano
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche provenienti da un'adiacente abitazione.

Codice	063076_1022_1023_G_S3
Località	Saviano
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla copertura di un'adiacente abitazione.

Codice	063076_1022_1023_G_S4
Località	Saviano
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla copertura di un'abitazione adiacente.

Codice	063079_1201_1202_N_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	063079_1201_1202_N_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Descrizione sintetica del sito	Il tubo, sospeso ad un muro, immette sulla strada parallela all'alveo
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1201_1202_N_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico, di cemento, al momento del sopralluogo non emette liquidi.
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Lo scarico si trova a circa 4 metri di altezza da terra
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	063079_1201_1202_N_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico si trova ad un'altezza di 3,50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	063079_1237_1238_N_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Dalle macchie visibili sul muro si presume che lo scarico sia di carattere pluviale
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Sono in numero di due i tubi di scarico (10 cm di diametro) che confluiscono direttamente nell'alveo. Tra i due e' visibile un altro tubo di diametro 30 cm.

Codice	063079_1237_1238_N_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Dalle macchie sul muro si presume che lo scarico sia di carattere pluviale
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1237_1238_N_S3
Località	Somma vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	30
Altezza cm	60
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è ubicato a circa 4 metri di altezza
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1237_1238_N_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	25
Descrizione sintetica del sito	Tubo in plastica sospeso alla parete in cemento armato a circa 3,5 metri di altezza
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Per folta vegetazione
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1238_1239_N_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1238_1239_N_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Il tubo è presumibilmente collegato a rete fognaria
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1239_1240_F_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1239_1240_F_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1239_1240_F_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1299_1300_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1299_1300_G_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1299_1300_G_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1299_1300_G_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1300_1301_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1346_1347_F_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Probabile scarico piovano.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1346_1347_F_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico probabilmente piovano
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1349_1350_F_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico fuoriesce da muro perimetrale abitazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1349_1350_F_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico fuoriesce da muro perimetrale di abitazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1349_1350_F_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico fuoriesce da muro perimetrale edificio civile
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1349_1350_F_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Descrizione sintetica del sito	Scarico che fuoriesce da muro perimetrale di abitazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1349_1350_F_S5
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	3
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico fuoriesce da un muro perimetrale
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1349_1350_F_S6
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Descrizione sintetica del sito	Scarico che fuoriesce da terrazzo di un'abitazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1349_1350_F_S7
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1350_1351_F_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico presumibilmente di acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1350_1351_F_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1393_1394_N_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	150
Descrizione sintetica del sito	Si presume scarico di acqua piovana derivante da canale parallelo cementato
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1146_1147_S_S1
Località	Sant'Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	
Descrizione sintetica del sito	Immissione di canale secondario.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Grigia
Odore	Maleodorante
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	063072_1148_1149_S_S1
Località	Sant'Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Bianca
Odore	Maleodorante
Presenza di	torbidità

Codice	063072_1148_1149_S_S2
Località	Sant'Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	063072_1149_1150_S_S1
Località	Sant'Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Opaca
Odore	Maleodorante
Presenza di	torbidità

Codice	063072_1046_1047_S_S1
Località	Sant'Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	60
Altezza cm	60
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Grigio
Odore	Maleodorante
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	063079_1244_1245_S_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Descrizione sintetica del sito	Piccolo scarico tubolare che fuoriesce da un muro di una costruzione civile
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Bianca
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	063079_1244_1245_S_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico fuoriesce da una abitazione civile
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1244_1245_S_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1415_1416_S_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico non è facilmente individuabile in quanto coperto da rifiuti biodegradabili e fango
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Grigia
Odore	maleodorante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	A circa 30 metri dallo scarico vi è un tombino fognario alla coordinata 455826-4523951

Codice	063001_003B_004B_A_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto d'immissione di acque meteoriche provenienti dai campi limitrofi.

Codice	063079_1390_1389_F_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1390_1389_F_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	25
Altezza cm	25
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1389_1390_F_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	30
Altezza cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Non è possibile appurare se lo scarico sia in atto perchè cementato

Codice	063079_1390_1389_F_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	25
Altezza cm	25
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Non è possibile appurare se lo scarico sia in atto perchè cementato

Codice	063079_1390_1389_F_S5
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	25
Altezza cm	25
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Non è possibile appurare se lo scarico sia in atto perchè cementato

Codice	063079_1390_1389_F_S6
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	30
Altezza cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Non è possibile appurare se lo scarico sia in atto perchè cementato

Codice	063079_1390_1389_F_S7
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Non è possibile appurare se lo scarico sia in atto perchè cementato

Codice	063079_1390_1389_F_S8
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Non è possibile appurare se lo scarico sia in atto perchè cementato

Codice	063079_1390_1389_F_S9
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Non è possibile appurare se lo scarico sia in atto perchè cementato

Codice	063079_1390_1389_F_S10
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Non è possibile appurare se lo scarico sia in atto perchè cementato

Codice	063079_1390_1389_F_S11
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Non è possibile appurare se lo scarico sia in atto perchè cementato

Codice	063079_1390_1389_F_S12
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Non è possibile appurare se lo scarico sia in atto perchè cementato

Codice	063079_1390_1389_F_S13
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1389_1388_F_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	25
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1389_1388_F_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1388_1387_F_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1203_1202_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1201_1199_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	8
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Ingressi di case private a sinistra dell'alveo

Codice	063072_1137_1136_G_S1
Località	Sant' Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1201_1199_G_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Trasparente
Osservazioni	Ingressi di case private a sinistra dell'alveo

Codice	063079_1201_1199_G_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1201_1199_G_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1201_1199_G_S5
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1137_1136_G_S2
Località	Sant' Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1201_1199_G_S6
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1201_1199_G_S7
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063072_1137_1136_G_S3
Località	Sant' Anastasia
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	10
Altezza cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1295_1293_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1295_1293_G_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1295_1293_G_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1295_1293_G_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1295_1293_G_S5
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1291_1290_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1290_1289_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	8
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1291_1290_G_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1295_1293_G_S6
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	063079_1295_1293_G_S7
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1291_1290_G_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1291_1290_G_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1293_1294_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1293_1294_G_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1291_1290_G_S5
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	063079_1291_1290_G_S6
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1293_1294_G_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	130
Altezza cm	120
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	063079_1293_1292_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	8
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1350_1351_S_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1350_1351_S_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1350_1351_S_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1350_1351_S_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Presenza di	schiuma

Codice	063057_1151_408_S_S1
Località	Sant'Anastasia
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	2
Altezza cm	3
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Lo scarico confluisce in fogna proveniente da Somma Vesuviana

Codice	063050_1480_1024_F_S1
Località	Nola
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	50
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico proviene dal centro abitato.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Biancastra
Odore	Maleodorante
Presenza di	oli, torbidità
Osservazioni	Punto d'immissione di un canale secondario.

Codice	063050_1480_1024_F_S2
Località	Nola
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	063050_1480_1024_F_S3
Località	Nola
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	063050_1480_1024_F_S4
Località	Nola
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue domestiche provenienti da un'abitazione adiacente.

Codice	063051_1441_1415_G_S1
Località	Ottaviano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063051_1441_1415_G_S2
Località	Ottaviano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063051_1441_1415_G_S3
Località	Ottaviano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063051_1441_1415_G_S4
Località	Ottaviano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063051_1441_1415_G_S5
Località	Ottaviano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063051_1441_1415_G_S6
Località	Ottaviano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1398_1397_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1398_1397_G_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1398_1397_G_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1398_1397_G_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1398_1397_G_S5
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	10
Altezza cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1398_1397_G_S6
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1397_1396_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1397_1396_G_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1397_1396_G_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1397_1396_G_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1397_1396_G_S5
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1397_1396_G_S6
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1397_1396_G_S7
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1397_1396_G_S8
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1202_1211_N_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1202_1211_N_S3
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1202_1211_N_S4
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1202_1211_N_S5
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1202_1211_N_S6
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Descrizione sintetica del sito	Il tubo è incanalato direttamente nella fogna cementata nell'alveo
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1509_1508_S_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1509_1508_S_S2
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1273_1273A_F_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Scarico che si ipotizza proveniente da una struttura adiacente
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1273_1273A_F_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	50
Descrizione sintetica del sito	Scarico presumibilmente proveniente da una struttura adiacente
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063001_30A_31A_F_S2
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	100
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è sottostante il cavalcavia di Via Napoli ed è posizionato in un punto difficilmente accessibile.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Biancastra
Odore	Maleodorante
Presenza di	schiuma, torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue. Trattasi verosimilmente di scarico di acque reflue urbane o domestiche.

Codice	061075_586_587_H_S6
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061075_586_591_H_S1
Località	San Felice a Canello
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1553_1554_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1554_1595_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	50
Altezza cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	torbidità

Codice	061099_1536A_1535A_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1536A_1535A_G_S2
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1536A_1535A_G_S3
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1535_1538_G_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1535_1538_G_S3
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1520A_1531_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	50
Altezza cm	100
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale d'irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1531_1532_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	50
Altezza cm	100
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale d'irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1531_1532_G_S2
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale d'irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1531_1532_G_S3
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	40
Altezza cm	50
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale d'irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1531_1532_G_S4
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale d'irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1531_1532_G_S5
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	50
Altezza cm	100
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale d'irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1531_1532_G_S6
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	50
Altezza cm	100
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale d'irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1529A_1530_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Odore	Maleodorante
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	061099_1529A_1530_G_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da azienda bufalina
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063001_027_028_E_S2
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	no
Motivo della non accessibilità	Per fitta vegetazione
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara
Odore	Nauseante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	061099_874_875_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	torbidità

Codice	061099_1563_1559_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	40
Altezza cm	80
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1563_1559_G_S2
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	80
Altezza cm	150
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	061099_1563_1559_G_S3
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	schiuma, torbidità

Codice	061099_1563_1559_G_S4
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	80
Altezza cm	150
Descrizione sintetica del sito	Provenienza da canale di irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	torbidità

Codice	061099_1563_1559_G_S5
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1563A_1561_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1563A_1561_G_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1563A_1561_G_S3
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1563A_1561_G_S4
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1287_1289_F_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063001_032A_033A_F_S5
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	
Descrizione sintetica del sito	il punto di immissione non è facilmente visibile perchè coperto da folta vegetazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Odore	Maleodorante
Osservazioni	Verosimilmente trattasi di scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'adiacente abitazione.

Codice	063001_032A_033A_F_S6
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	
Descrizione sintetica del sito	il punto di immissione non è facilmente visibile perchè coperto da folta vegetazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Odore	Maleodorante
Osservazioni	Verosimilmente trattasi di scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'adiacente abitazione.

Codice	063001_032A_033A_F_S7
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	
Descrizione sintetica del sito	il punto di immissione non è facilmente visibile a causa della folta vegetazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Odore	Maleodorante
Osservazioni	Verosimilmente trattasi di scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'adiacente abitazione.

Codice	063050_300A_1497_F_S1
Località	Nola
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione, in disuso, di acque meteoriche di dilavamento proveniente dalla strada adiacente.

Codice	061099_1565_1567_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale di irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	063001_031_032_F_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_031_032_F_S2
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	150
Altezza cm	150
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Odore	Maleodorante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_032_033_F_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	150
Descrizione sintetica del sito	Punto d'immissione nell'asta principale del controfosso laterale B.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063001_032_033_F_S2
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	300
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Presenza di	schiuma
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_033_034_F_S5
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_033_034_F_S6
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	150
Altezza cm	150
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto d'immissione di un canale di raccolta delle acque piovane provenienti dalle campagne limitrofe.

Codice	063001_034_035_F_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto d'immissione di un canale di raccolta di acque piovane proveniente dalle campagne limitrofe.

Codice	063001_034_035_F_S2
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	300
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Odore	Maleodorante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_034_035_F_S3
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	150
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_035A_036A_F_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	oli, torbidità
Osservazioni	Verosimilmente trattasi di un punto di immissione di acque reflue industriali provenienti da un'area industriale ubicata a ridosso del controfosso laterale A e sottoposta a sequestro.

Codice	063001_036_037_F_S2
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	250
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_036_037_F_S3
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	200
Altezza cm	200
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Odore	Maleodorante
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue

Codice	063001_037_038_F_S1
Località	Acerra
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	100
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Verosimilmente punto d'immissione di acque meteoriche convogliate mediante una condotta che attraversa la linea ferroviaria.

Codice	063001_018_019_F_S3
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Il punto d'immissione si presenta coperto dal fango e confluyente in corrispondenza del pelo libero delle acque reflue del canale principale.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	oli, torbidità
Osservazioni	scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	063001_018_019_F_S4
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Il punto d'immissione si presenta coperto dal fango e confluyente in corrispondenza del pelo libero delle acque reflue del canale principale.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	oli, torbidità
Osservazioni	Scarico sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnico-analitici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	061099_1559_1560_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1557_1558_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale di irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1557_1558_G_S2
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale di irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_874_875_G_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	50
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	torbidità

Codice	063079_1362_1387_G_S1
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063079_1362_1387_G_S2
Località	Somma Vesuviana
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1554_1596_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1554_1596_G_S2
Località	Villa Litterno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	60
Descrizione sintetica del sito	Immissione proveniente da asta secondaria
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	torbidità

Codice	061099_1554_1596_G_S3
Località	Villa Litterno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1554_1596_G_S4
Località	Villa Litterno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1596_1597_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Verosimilmente scarico di raccolta di acque piovane
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1596_1597_G_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Punto d'immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063001_001B_300_F_S1
Località	Acerra
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	200
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è sottostante al cavalcavia.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Verosimilmente scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061099_1584A_1582A_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061048_719_718_D_S1
Località	Maddaloni
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione di acque reflue domestiche provenienti da abitazione adiacente.

Codice	061048_719_718_D_S4
Località	Maddaloni
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione di acque reflue domestiche provenienti da abitazione adiacente.

Codice	061099_1597_1613_S_S2
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico, verosimilmente, di acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Osservazioni	Scarico collegato a tombino che defluisce acqua piovana dalla strada confinante

Codice	061099_1597_1613_S_S3
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico di raccolta di acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico collegato ad un tombino che defluisce acqua piovana dalla strada confinante

Codice	061099_1597_1613_S_S4
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico di raccolta di acqua piovana
Il sito è accessibile?	no
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico collegato ad un tombino che defluisce acqua piovana dalla strada confinante

Codice	061099_1597_1613_S_S5
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico di raccolta di acqua piovana
Il sito è accessibile?	no
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico collegato ad un tombino che defluisce acqua piovana dalla strada confinante

Codice	061099_1585A_1588_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	25
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	torbidità

Codice	061099_1585A_1588_G_S2
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	100
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da asta secondaria
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura

Codice	061099_1585A_1588_G_S3
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1585A_1588_G_S4
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1585A_1588_G_S5
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì

Codice	061099_1588_1585A_G_S10
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da stazione di sollevamento d'acque di bonifica San Sossio.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1588_1585A_G_S9
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da stazione di sollevamento d'acque di bonifica San Sossio.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1588_1585A_G_S8
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da stazione di sollevamento d'acque di bonifica San Sossio.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1588_1585A_G_S7
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da stazione di sollevamento d'acque di bonifica San Sossio.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1588_1585A_G_S6
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da stazione di sollevamento d'acque di bonifica San Sossio.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1588_1585A_G_S11
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da stazione di sollevamento d'acque di bonifica San Sossio.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1588_1585A_G_S12
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	20
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da stazione di sollevamento d'acque di bonifica San Sossio.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1583_1581_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	destra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	100
Descrizione sintetica del sito	Verosimilmente scarico proveniente dai campi limitrofi
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara
Osservazioni	Al momento del sopralluogo si nota lungo gli argini e all'interno dello stesso canale la presenza di sostanze ferrose

Codice	061020_015_022_A_S1
Località	Casaluce
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	300
Altezza cm	300
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Osservazioni	Punto di immissione di un canale secondario.

Codice	061085_013_014_A_S1
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	15
Descrizione sintetica del sito	Sono presenti quattro condotte parallele dello stesso diametro che convogliano un canale secondario in quello principale.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione di un canale secondario.

Codice	061099_1622_1623_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	50
Altezza cm	50
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale d'irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1622_1623_G_S6
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	100
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale d'irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Chiara

Codice	061099_1622_1623_G_S8
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	100
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale d'irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1622_1623_G_S9
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	scatolare
Base cm	100
Altezza cm	100
Descrizione sintetica del sito	Scarico proveniente da canale d'irrigazione
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	061099_1629A_1628A_G_S1
Località	Villa Literno
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	25
Descrizione sintetica del sito	Verosimilmente scarico di raccolta d'acqua piovana
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no

Codice	063076_1017_1018_F_S1
Località	Saviano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	5
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione verosimilmente di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	063076_1017_1018_G_S2
Località	Saviano
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	0
Descrizione sintetica del sito	La condotta non è visibile.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Odore	Nauseante
Osservazioni	Scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione adiacente.

Codice	061042_827_826_A_S1 (a,b)
Località	Grazzanise
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Presenza di	torbidità
Osservazioni	Scarico di acque reflue provenienti da un'azienda bufalina adiacente.

Codice	061048_719_718_D_S2
Località	Maddaloni
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	10
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto di immissione di acque reflue domestiche provenienti da abitazione adiacente.

Codice	061085_159_160_B_S1
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque reflue provenienti da un attività commerciale adiacente.

Codice	061085_161_162_B_S1
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_161_162_B_S2
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_162_163_B_S1
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_162_163_B_S2
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_162_163_B_S3
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_162_163_B_S4
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_184A_185A_B_S2
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_184A_185A_B_S3
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	120
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_184A_185A_B_S4
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_047_046_A_S1
Località	San Tammaro
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	120
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la tipologia di acque reflue.

Codice	061085_183_184_A_S1
Località	San Tammaro
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_183_184_A_S2
Località	San Tammaro
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	40
Descrizione sintetica del sito	.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Punto d'immissione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai campi limitrofi.

Codice	061085_206_207_C_S1
Località	San Tammaro
Riva	sinistra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Odore	Nauseante
Presenza di	schiuma
Osservazioni	Scarico di acque reflue provenienti da un'adiacente azienda bufalina.

Codice	061042_803_804_B_S2
Località	Grazzanise
Riva	destra
Tipo condotta	tubolare
Diametro cm	30
Descrizione sintetica del sito	La condotta si trova sull'argine destro al di sotto del muro di cinta di una azienda d'allevamento.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	no
Osservazioni	Scarico di acque reflue provenienti dall'adiacente azienda d'allevamento.

Codice	061042_803_804_B_S1
Località	Grazzanise
Riva	destra
Tipo condotta	
Descrizione sintetica del sito	Lo scarico è sottostante il portone d'ingresso di un'azienda d'allevamento.
Il sito è accessibile?	sì
Lo scarico è in atto?	sì
Colorazione	Scura
Odore	Nauseante
Presenza di	schiuma, torbidità
Osservazioni	Scarico di acque reflue provenienti dall'adiacente azienda d'allevamento.