



REGIONE MOLISE
COMUNE DI VENAFRO (IS)



*CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise –
Intervento: Venafro – Dal centro storico alla città estesa: un
progetto di sviluppo strategico sostenibile*



Consulenza archeologica

Dott. Vincenzo Gentile

Via delle Rose n. 3 Isernia (IS)

P.IVA: 00962140943

mail: vincenzo.gentile86@gmail.com

pec: vincenzo.gentile.tecno@pec.it

Committente:

Comune di Venafro



TIPO ELABORATO:

Report Preliminare di Sorveglianza Archeologica

Isernia, 11/11/2024

Dott. Vincenzo Gentile

Dott. Vincenzo Gentile
Via delle Rose 3-86170 Isernia
P.IVA 00962140943
vincenzo.gentile86@gmail.com
Cell. 327.0517005

Premessa

Il presente report è stato redatto a seguito di una sorveglianza archeologica ancora in corso d'opera, relativa ai lavori di riqualificazione e ripavimentazione di Via Caserta, nel territorio di Venafro. Nel presente report vengono riportate le evidenze rinvenute alla data del 08/11/2024.

1. Inquadramento topografico

L'area di intervento si localizza in Via Caserta, nel comune di Venafro (IS), ad una quota di circa 193 m s.l.m. La zona ricade all'interno del quadrato n. 40409 "Venafro" della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:5.000 (figura 1).



Figura 1. Ubicazione area di intervento (Rosso) su Carta Tecnica Regionale sovrapposta a immagine satellitare Google Earth.

2. Assistenza archeologica

Durante le operazioni di rimozione dell'asfalto di Via Caserta, e precisamente su entrambi i marciapiedi sono state individuate diverse condotte idriche, di cui due antiche (datazione ancora incerta ma verosimilmente post-medievali) e due contemporanee.



Figura 2. Panoramiche Via Caserta a seguito della rimozione del tappetino di asfalto.

2.1 Condotta Ovest

La prima condotta idrica (denominata convenzionalmente condotta Ovest), il cui percorso è riportato in figura 3 (tratto rosso), è stata intercettata dopo aver rimosso il piano di calpestio del marciapiede ubicato a Nord di Via Caserta, precisamente al di sotto del muraglione che separa Via Caserta con il terrapieno di Via Milano. La condotta, presenta una copertura (ceduta in alcuni tratti) caratterizzata da due lastre in pietra calcarea, ammorsate a sezione triangolare (figure 4-7). Con larghezza di 0,60

m ed un'altezza di circa 1,20m, si sviluppa in direzione Nord-Est/Sud-Ovest. E' stata intercettata per una lunghezza di circa 39 metri lineari ma non si esclude la prosecuzione verso Nord e Verso Sud.



Figura 3. Percorso condotta idrica.



Figura 4. Dettaglio condotta, settore Sud di via Caserta.



Figura 5. Dettaglio condotta, settore Sud di via Caserta.



Figura 6. Dettaglio condotta, via Caserta.



Figura 7. Dettaglio condotta settore nord, via Caserta.

Considerando la tecnica costruttiva e l'andamento di questa prima condotta, essa potrebbe essere messa in relazione verosimilmente con la Torre di Palazzo Caracciolo (?) in Piazza Cimorelli.



Figura 8. Percorso condotta con veduta della Torre di Palazzo Cimorelli.

2.2 Condotta Est

La seconda condotta idrica (denominata convenzionalmente condotta Est), il cui percorso è riportato in figura 9, è stata intercettata dopo aver rimosso il piano di calpestio del marciapiede. La condotta, presenta una copertura caratterizzata da lastre in pietra calcarea, ammorsate a sezione triangolare

(figure 10-12). Con larghezza di circa 0,60 m ed un'altezza di circa 1,00 m, si sviluppa secondo il tracciato del presente marciapiede. Risulta sconvolta da sotto servizi all'altezza del fabbricato esistente lungo predetta Via (figura 11). Nel tratto finale (linea gialla figura 9) la condotta è stata frutto di lavorazioni recenti, come testimonia la rimozione della copertura originale, sostituita da tavelloni forati in laterizio (figura 13).



Figura 9. Percorsi condotte idriche.



Figura 10. Dettaglio condotta 2.




Figura 11. Dettaglio condotta 2.



Figura 12 Dettaglio ed interno condotta 2.



Figura 13 Copertura originaria condotta Est (a sinistra), sostituzione della copertura originale (destra).

2.3 Nord di Via Caserta.

Nel tratto iniziale di Via Caserta, all'incrocio con Piazza Vittorio Veneto (figura 14), ad una quota di 197,26 m s.l.m. sono stati individuati due ambienti voltati (figure 14-15). Il primo ambiente presenta una volta a vela ed individua l'estradosso esterno dell'ambiente immediatamente al di sotto di Via Caserta. (figura 17). Il secondo ambiente, verosimilmente coperto da volta a botte (figura 16), potrebbe essere interpretato come un corridoio (?) o un secondo ambiente, visibile negli allegati fotografici in figura 19, a cui si accedeva tramite una porta ormai tamponata. Sembrerebbe che su questa struttura si imposti un altro setto murario, verosimilmente un possibile contrafforte (?).



Figura 14. Tratto iniziale di Via Caserta.



Figura 15. Ambiente voltato a vela via Caserta.



Figura 16. Ambiente voltato a vela via Caserta.




Figura 17. Ambiente voltato a vela via Caserta.




Figura 18. Ambienti volati sotto Via Caserta.





Figura 19. Ambienti al di sotto di Via Caserta.




Figura 20. Tamponatura apertura Ovest, ambiente al di sotto di Via Caserta.

Per verificare la funzione di questa struttura verrà ampliato lo scavo verso Ovest. (figura 21)




Figura 21. Possibile ampliamento dello scavo per la verifica delle evidenze emerse alla data dell' 8/11/2024